PTO
Murat Makina San.Tic.Ltd.Şti.

DİŞLİ POMPA VAKUM BAĞLANTI ŞEMASI

GEAR PUMP VACUUM CONNECTION DIAGRAM

Схема вакумного подключения шестеренчатого насоса

Vakum Sistemi Bağlantı Yeri
Vacuum System Connection Point
Место соеденения вакумной системы.

Vakum Giriş Hortumu
Vacuum Inlet Hose
Шланг вакумного входа.



Vakum Tahliye Hortumu
Vacuum Drain Hose
Шланг эвакуации вакума.

Vakum Tahliye Çıkışı
Vacuum Drain Output
Выход эвакуации вакума

- Vakum tahliye çıkış deliğine kısa bir hortum takılacak ve ucu boşta kalacak.
- A hose will be installed on vacuum drain output and the end of hose will stay idle.
- Короткий шланг будет установлен в выходной порт эвакуации вакума и кончик. останется неактивным.

Not : Bu ürün hava ile çalışmaz.
Note : This product does not work with air.
Примечание : Этот продукт не работает с воздухом.

FQC FIRST QUALITY CERTIFICATION TSEK

Phone : + 90 212 549 53 04 - 05 - 06 - 07 • Fax : +90 212 549 53 08 - 09 • Gsm : +90 533 960 33 60 • Web: www.pto.com.tr • E-mail : info@pto.com.tr • İSTANBUL / TURKEY